

监 理 日 志

工程名称: 宿迁恒达纺织2.8MW光伏发电项目.

日期	2019年01月19日 星期六	气候	晴	气温	-1-8℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	2人				
施工机械动态:					
施工部位及进度情况	现场暂不施工.				
检查发现的问题	按业主要求, 春节停工期间, 屋面未安装桁架, 压道板必须吊卸至地面.				
处理措施、意见、结果	要求施工在撤场之前将未安装材料吊卸至地面集中堆放.				
协调内容或其他					
记录人	李瑞卿	总监签阅	徐耀生		