

监 理 日 志

工程名称: 宿迁恒通纺织28MWp光伏发电项目

日期	2019 年 01 月 20 日 星期日	气候	晴	气温	-2~6℃
监理单位动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况			
施工方人员动态: 4人					
施工机械动态:					
施工部位 进度情况	现场无人施工。				
检查发现的问题	屋面未拆装半成品材料未按要求吊装至地面集中堆放。				
处理措施、意见、结果	要求施工方务必在撤场之前对屋面未拆装半成品材料吊至地面集中堆放。				
协调内容或其他					
记录人	郭瑞卿		总监签阅	徐耀生	