

监 理 日 志

工程名称: 宿迁恒达纺织2.8MWp光伏发电项目

日期	2019年02月24日 星期日	气候	晴	气温	0-13℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 1人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工 部位 进度 情况	施工人员暂未进场, 总包方项目经理进场,				
检查 发现的 问题	现场无人施工.				
处理 措施、 意见、 结果	总包方项目经理联系进场人员施工.				
协调 内容或 其他					
记录人	李瑞卿		总监签阅	徐耀生	