

监 理 日 志

工程名称: 宿迁恒达纺织2.8MW光伏发电项目

日期	2017年02月26日 星期四	气候	晴	气温	1-11℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 149人 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	现场暂未施工, 召开会议, 确定工作进度要求。				
检查发现的问题	暂未见人员施工。				
处理措施、意见、结果	组织召开监理会议, 确定现场剩系工序完成时间, 剩系材料进场时间等。要求施工方合理安排人材料投入, 确保3月15日完成业主方初验要求。				
协调内容或其他					
记录人	郭瑞卿		总监签阅	徐耀生	