

监 理 日 志

工程名称: 宿迁恒达纺织28MW光伏发电项目

日期	2019年03月10日 星期日	气候	阴	气温	7-14℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 21人					
施工机械动态: 焊机、台钻、					
施工 部位 进度 情况	1. 屋面接地扁铁安装施工。				
检查 发现的 问题	1. 部分接地扁铁未与组串导轨可靠连接;				
处理 措施、 意见、 结果	1. 要求接地扁铁必需与导轨进行可靠连接。				
协调 内容或 其他					
记录人		郭瑞卿		总监签阅	
				徐耀生	