

监 理 日 志

工程名称: 江苏福来居1MW光伏发电项目

日期	2018年11月4日 星期日	气候	阴	气温	14°-18°
监理单位动态:	倪善善	材料进场、取样见证、合格情况: 导轨、玻璃钢结构面板进场			
施工方人员动态:	施工人员8人				
施工机械动态:	电锤、手电钻				
施工进度情况	1. 福来居厂房钢结构多结构加固; 2. 监理单位熟悉现场地貌, 厂房原物屋顶.				
检查发现的问题	1. 屋顶爬梯不够牢固, 未设置安全防护网; 2. 钢结构施工中施工人员安全防护未做到位.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位必须将屋顶爬梯紧固到位, 并按规定设置安全防护网; 2. 现场要求施工人员将安全防护做到位.				
协调内容或其他					
记录人	倪善善	总监签阅	徐耀生		