

监 理 日 志

工程名称: 江苏福莱居1MW光伏发电项目

日期	2018年11月10日 星期六	气候	晴	气温	6°-17°
监理单位动态:	任善善	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	7人				
施工机械动态:	手把钻, 扳子				
施工进度情况	1. 屋面定位放线; 2. 组装夹具、安装导轨.				
检查发现的问题	1. 个别施工人员未正确佩戴安全帽施工; 2. 部分夹具、导轨螺丝未紧固到位; 3. 个别夹具缺少弹垫、平垫.				
处理措施、意见、结果	现场要求施工人员必须正确佩戴安全帽施工, 必须将夹具、导轨螺丝紧固到位.				
协调内容或其他	对钢结构工程进度、材料进行检查, 下发监理工作联系单 JHJL-JLX-02.				
记录人	任善善	总监签阅	徐耀生.		