

监 理 日 志

工程名称: ~~江苏华辰~~ 江苏华辰/MW光伏项目

日期	2018年11月27日 星期二	气候	多云	气温	7°-16°
监理人员动态:	在善善	材料进场, 取样见证, 合格情况: 无			
施工方人员动态:	无				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度情况	现场暂未施工.				
检查发现的 问题	因钢材材料未到, 现场暂未施工.				
处理措施、 意见、结果	与施工单位联系, 询问材料到场情况.				
协调内容或 其他					
记录人	在善善	总监签阅	徐耀生		