

监 理 日 志

工程名称: 江苏南京 110kV 变电站

日期	2019 年 12 月 14 日 星期五	气候	阴	气温	-3-7℃
监理单位动态:	在旁旁	材料进场, 取样见证, 合格情况: #网柜, 二次.			
施工方人员动态:	16人				
施工机械动态:	25T吊车一台, 板车				
施工进度情况	1. 柜体安装完成; 2. 制作进线柜, 出线柜; 3. 制作进线柜, 出线柜; 4. 制作进线柜, 出线柜;				
检查发现的问题	1. 个别电缆头未紧固到位; 2. 电缆绑扎不规范.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工人员必须将电缆头紧固到位; 2. 要求施工人员必须将电缆理顺并绑扎到位.				
协调内容或其他					
记录人	代善善	总监签阅	徐耀生.		