

监理检查记录表 (质量)

工程名称: 江苏福莱居 1MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-FJLJLC-06

施工单位	天威新能源系统工程(北京)有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.12.15		检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	监理单位对光伏区施工质量进行巡视检查。			
存在问题	1. 光伏线缆绑扎不到位, 杂乱; 2. 低压电缆预留量不足。			
整改要求	1. 要求施工单位必须将线缆理清, 进行绑扎; 2. 要求施工单位采取有效措施进行补救。			
检查人	任善善	施工项目部签收人/日期	11 12.15	
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 11 12.15 日期: 2018.12.15			
复查意见	已按要求整改。 复查人: 任善善 日期: 2018.12.15			