

监 理 日 志

工程名称: 江苏福莱居1MW光伏发电项目

日期	2018年12月17日 星期一	气候	晴	气温	-1-10℃
监理单位动态:	任善善		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:	切割机, 电动扳手				
施工进度情况	1. 光伏区制作逆变器线缆槽盒; 2. 制作安装低压电缆头.				
检查发现的问题	1. 光伏线绑扎杂乱, 有些敷设在通讯线槽; 2. 屋面施工垃圾未清理干净.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工人员必须将光伏线绑扎整齐; 2. 督促施工单位抓紧将屋面垃圾清理干净.				
协调内容或其他					
记录人	任善善	总监签阅	徐耀全		