

监 理 日 志

工程名称: 江苏福莱居 1MW 光伏发电项目

日期	2018 年 12 月 24 日 星期一	气候	多云	气温	1-8℃
监理单位动态:	任善善		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	11人				
施工机械动态:	无				
施工部位 施工进度 情况	1. 二次设备接线; 2. 沐阳县电力公司验收现场.				
检查发现的 问题	1. 二次设备接线严禁用密线; 2. 屋面环网接地未做.				
处理措施、 意见、结果	1. 要求施工单位更改二次设备接线; 2. 督促施工单位尽快做好屋面环网接地.				
协调内容 或其他					
记录人	任善善		总监签阅	徐耀生	