

监 理 日 志

工程名称: 江苏福莱屋1MW光伏发电项目

日期	2018年12月29日 星期六	气候	晴	气温	-6-2°C
监理单位动态:	任善善	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	施工人员10人				
施工机械动态:	手枪钻、扳子				
施工部位 进度情况	1. 光伏区整改组件安装; 2. 清理屋面垃圾.				
检查发现的问题	1. 屋面铁锯未及时处理; 2. 不合格的檩条未更换.				
处理措施、意见、结果	1. 督促施工单位及时处理铁锯; 2. 要求施工单位必须更换不合格的檩条.				
协调内容或其他					
记录人	任善善	总监签阅	徐耀生		