

监 理 日 志

工程名称: 江苏福莱恩MWP光伏发电项目

日期	2019年1月1日 星期二	气候	晴	气温	-5-3℃
监理单位动态:	倪善善		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	3人				
施工机械动态:	叉车一台				
施工进度情况	1. 光伏区暂未施工; 2. 清理现场垃圾, 分类材料.				
检查发现的问题	1. 梯架转角处, 下檐高暂未整改; 2. 防雷接地暂未施工.				
处理措施、意见、结果	1. 督促施工单位将现场梯架问题尽快整改; 2. 现屋面已并网发电, 要求施工单位尽快完成防雷接地.				
协调内容或其他					
记录人	倪善善	总监签阅	徐耀生		