

监 理 日 志

工程名称: 江苏福莱居 1MWp 光伏发电项目

日期	2019 年 1 月 3 日 星期四	气候	多云	气温	-1-6℃
监理人员动态:	任善新	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	无				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度情况	光伏区暂无人施工.				
检查发现的问题	1. 逆变器、汇流箱、电缆等均未设置标识标牌; 2. 桥架转弯处, 及下墙点均未整改.				
处理措施、意见、结果	1. 督促施工单位尽快在逆变器、汇流箱等设置标识标牌; 2. 督促施工单位尽快整改桥架转弯处及下墙点.				
协调内容或其他					
记录人	任善新	总监签阅	徐耀生		