

监 理 日 志

工程名称: 江苏福莱居 MWp 光伏发电项目

日期	2019 年 01 月 04 日 星期 五	气候	雨夹雪	气温	0-4℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工部位 进度情况	1. 现场因下雨暂未施工; 2. 召开监理会议, 讲述现场施工情况以及消缺事宜.				
检查发现的问题	1. 个别光伏线缆未绑扎到位; 2. 全场防雷接地未做;				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位必须将光伏线缆绑扎到位; 2. 督促施工单位尽快施工防雷接地.				
协调内容或其他	签发验收记录一册				
记录人	仇善善	总监签阅	徐耀生		