

监 理 日 志

工程名称: 江苏福莱居1MW光伏发电项目.

日期	2019年01月07日 星期一	气候	阴	气温	-2~4℃
监理单位动态:	任善善		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	无				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 光伏区支架未施工; 2. 施工单位负责人与厂家协调现场停电事宜.				
检查发现的问题	1. 光伏区防雷接地未制作; 2. 天沟内垃圾未清理.				
处理措施、意见、结果	1. 督促施工单位尽快施工防雷接地; 2. 要求施工单位尽快清理天沟垃圾.				
协调内容或其他					
记录人	任善善		总监签阅	徐耀生.	