

监 理 日 志

工程名称: 江苏福来居110kV变电站

日期	2018年01月12日 星期六	气候	阴	气温	-2.6℃
监理单位动态:	任善善	材料进场, 取样见证, 合格情况: 无			
施工方人员动态:	无				
施工机械动态:	无				
施工部位 施工进度 情况	机坑暂无人施工.				
检查发现的问题	机坑暂无人施工. 防雷接地暂无人施工.				
处理措施、意见、结果	督促施工单位抓紧安排人员施工防雷接地. 监理人员在项目部学习相关规范.				
协调内容或其他					
记录人	任善善	总监签阅	徐耀华		