

监 理 日 志

工程名称: 江苏梅村1MW光伏发电项目

日期	2019年03月13日	星期	三	气候	多云	气温	5~16℃
监理单位动态:	仇善善			材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	仇						
施工机械动态:	电焊机.						
施工部位 进度 情况	现场焊接接地扁钢.						
检查发现的 问题	1.个别焊接点焊接质量不到位; 2.焊渣、焊瘤未及时清理.						
处理措施、 意见、 结果	现场要求施工人员必须三面环焊; 及时清理焊渣、焊瘤.						
协调内容 或其他							
记录人	仇善善			总监签阅	徐耀全		