

监 理 日 志

工程名称: 江苏福泰居 110kV 光伏发电项目

日期	2019 年 03 月 14 日 星期四	气候	晴	气温	4°-18°
监理单位动态:	何善善	材料进场、取样见证、合格情况: 钢筋进场, 经检测均合格.			
施工方人员动态:	5人.				
施工机械动态:	碎, 电焊机				
施工部位 进度情况	1. 光伏区焊接 接地扁钢; 2. 剩余的接地扁钢进场.				
检查发现的 问题	1. 屋面缺憾 未及时处理; 2. 施工资料 还未签字.				
处理措施、 意见、结果	1. 要求施工单位 必须将屋面缺憾 清理干净; 2. 督促施工单位 抓紧将施工资料 报审监理部.				
协调内容 或其他					
记录人	何善善	总监签阅	徐耀生		