

监 理 日 志 ()

日期: 2012 年 11 月 28 日
 星期: 四

天气: 晴
 气温: 7°C / 21°C

工程名称: 江苏宝隆科技有限公司 254kW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 进桩 2 月 6 日 桥架运送. 2. 光伏组件进场 开箱检查 卸车时安全旁站 3. 业主方为各屋顶基础质量检查. 问题有 屋面是否平整 瓦片表面粗糙 有气眼. 清理卫生不彻底. 楼面有沙石材料. 已令施工人员进行清理.	
施 工 情 况	施工单位 湖北湖光建设工程有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 2 月 6 日 桥架运送 2. 光伏组件卸车. 3. 施工人员 6 人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员 记录人: 袁建光		袁建光 袁长威 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生