

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 23 日
 星期: 日

天气: 阴
 气温: 6℃/13℃

工程名称: 阳光电源科技股份有限公司 12044MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡检 2# 组件连接, 发现 M4 接头连接未用扎带将过线部分绑扎, 已在施工队整改完成, 个别支架移位, 已通知施工管理人员进行整改。 2. 巡检 配电室 1、2 号并网柜铜排软连接。 3. 巡检 3# 西侧过路口电缆沟浇筑混凝土恢复路面。 4. 巡检 6# 西侧支架安装完成开始安装组件。 5. 巡检 2、4# 桥架盖板完成。 6. 剩余桥架安装。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th><th>施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>湖北凯迪建设工程有限公司</td><td> 1. 2# 组件连接完成。 2. 配电室 1、2 号并网柜铜排软连接完成。 3. 3# 西侧过路口电缆沟恢复路面完成。 4. 6# 西侧支架安装完成, 组件安装完成 20%。 5. 2、4# 桥架盖板完成。 6. 剩余桥架卸车。 7. 总工人数共 16 人。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	湖北凯迪建设工程有限公司	1. 2# 组件连接完成。 2. 配电室 1、2 号并网柜铜排软连接完成。 3. 3# 西侧过路口电缆沟恢复路面完成。 4. 6# 西侧支架安装完成, 组件安装完成 20%。 5. 2、4# 桥架盖板完成。 6. 剩余桥架卸车。 7. 总工人数共 16 人。
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
湖北凯迪建设工程有限公司	1. 2# 组件连接完成。 2. 配电室 1、2 号并网柜铜排软连接完成。 3. 3# 西侧过路口电缆沟恢复路面完成。 4. 6# 西侧支架安装完成, 组件安装完成 20%。 5. 2、4# 桥架盖板完成。 6. 剩余桥架卸车。 7. 总工人数共 16 人。				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	袁建光、袁长城				
记录人: 袁长城	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生				