

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 5 日

星期: 三

工程名称: 江苏安防科技有限公司 12544 分布式光伏发电项目.

天气: 晴

气温: 10℃/15℃

监 理 工 作 情 况	1. 检查电缆线过路管, 深度和宽度尺寸与图纸不符, 已令施工人整改. 2. 检查光伏组安装. 3. 与业主文总一起开箱检查汇流箱. 4. 支架横梁立柱进场一条, 检查横梁立柱尺寸.	
施 工 情 况	施工单位 湖北 湖北 电建 建 设 工 程 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 1. 支架横梁立柱装车 2. 电缆穿管焊接完成 20% 3. 施工人数共 6 人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 黎连光, 秦长城		
记录人: 秦长城 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制