

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 2 月 23 日

星期: 六

工程名称: 欧宝安防科技有限公司 2544MW 光伏发电项目

天气: 雨
气温: 5-9℃

监 理 工 作 情 况	1. 上午巡检 2# 楼, 接地防腐不规范, 焊口防腐不足十分, 个别未刷底漆。 2. 下午资料邮寄到项目, 日志补起。 3. 与业主一起查看施工申报工程量。	
施 工 情 况	施工单位 湖北湘电建设工程有限公司	施 工 内 容 及 进 度 施工人员: 4 人。 宿舍楼逆变器插斗制作, 盖板(桥架)固定完成。下午下雨未施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 黎建光 记录人: 黎建光 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生		