

监 理 日 志

工程名称: 颐宝安防科技有限公司12544MW光伏发电项目

日期	2014年3月7日 星期四	气候	多云	气温	7-12℃
监理人员动态: 1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无				
施工方人员动态: 4人					
施工机械动态: 施工机械工具运转正常					
施工进度情况	1. 4#楼基础标高消缺整改完成80%. 2. 10#楼桥架连接组装完成(2-3节一组).				
检查发现的问题	1. 巡检时发现, 电缆井回填未对电缆防护(10#楼) 2. 基础标高整改拉线不正确.				
处理措施、意见、结果	1. 对施工管理人员要求安排人员整改. 2. 要求按规范要求拉线施工消缺.				
协调内容或其他					
记录人	黎建光		总监签阅	徐耀生	