

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年3月10日 星期日	气候	多云	气温	7-20℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 4人					
施工机械动态: 施工机械工具设备运转正常					
施工进度情况	1. 4#楼基础标高消缺整改完成。 2. 3#楼进行消缺。				
检查发现的问题	巡检3#楼消缺发现穿管防水泥封堵个别遗漏。				
处理措施、意见、结果	施工管理人员安排施工人员立即对遗漏的穿管封堵进行封堵完成。				
协调内容或其他	监理公司领导下午来到碧湖镇。				
记录人	李建光	总监签阅	徐耀生		