

监 理 日 志

工程名称: 经宝安防科技有限公司12544MW光伏发电项目.

日期	2019年3月6日 星期三	气候	晴转阴	气温	11-21℃
监理人员动态:	1人.	材料进场、取样见证、合格情况: 无:			
施工方人员动态:	5人.				
施工机械动态:	施工机械工具备运转正常				
施工进度情况	4#楼屋面光伏区支架组件安装完成.				
检查发现的问题	巡查4#楼支架、组件安装发现东2北4排组串组件安装不直, 个别翼型螺母未整改到位.				
处理措施、意见、结果	找现场管理人员对东2北4排组串进行整改, 继续检查斜梁螺母安装整改问题.				
协调内容或其他	与业主文经理沟通鑫祥节前施工消缺问题.				
记录人	黎建光.	总监签阅	徐耀生.		