

监 理 日 志

工程名称: 巨宝安防科技有限公司2544MW光伏发电项目

日期	____年__月__日 星期__	气候	中雨.	气温	11-25℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 4人 施工机械动态: 施工机械工器具设备运转正常			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工进度情况	中楼焊接地扁铁完成85%, 10x10桥架整理完成.				
检查发现的问题	巡检发现个别地方二面焊接.				
处理措施、意见、结果	即令其进行整改完成.				
协调内容或其他	整理第二册监理资料.				
记录人	黎建光		总监签阅	徐耀生	