

监 理 日 志

工程名称: 颐宝安防科技有限公司2544MW光伏发电项目

日期	2019 年 月 日 星期	气候	多云	气温	6-17℃
监理人员动态: 1人.			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 4人.					
施工机械动态: 施工机械工具设备运转正常.					
施工进度情况	4#楼电缆敷设完成, 线路穿管制作完成80%; 逆变器外端头制作完成.				
检查发现的问题	巡检4#楼施工发现个别人员未戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	即令其佩戴上安全帽, 并警告之如发现不戴安全帽将进行罚款处理.				
协调内容或其他	第二册资料整理完成.				
记录人	黎建光		总监签阅	徐耀生	