

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年3月31日 星期一	气候	阴	气温	7-12℃
监理单位动态: 1人	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 4人					
施工机械动态: 施工机械工设备运转正常					
施工进度情况	1.3.5.7.9宿舍楼、办公楼架地脚消缺完成。				
检查发现的问题	巡检发现个别地脚灌浆消缺不整齐。				
处理措施、意见、结果	找施工管理人员令其抹整齐。				
协调内容或其他					
记录人	黎建光		总监签阅	徐耀生	