

监 理 日 志

工程名称: K2 宝 安 阳 科 技 有 限 公 司 1.254MW 光 伏 发 电 项 目

日期	2019 年 4 月 7 日 星期 日	气候	晴	气温	15-31℃
监理人员动态:	1 人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	1 人				
施工机械动态:	施工机械工设备运转正常				
施工进度情况	5#楼组件压块安装缺陷消除完成及自检消除。				
检查发现的问题	巡检发现压块(组件)不砌底。				
处理措施、意见、结果	即通知施工方进行二次自检消除完成组件与压块之间缝隙过大问题。				
协调内容或其他					
记录人	黎建光	总监签阅	徐耀生		