

监 理 日 志

工程名称: 疏宝安防科技有限公司1.2544MW光伏

日期	2019年4月8日 星期二	气候	晴	气温	19-33℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 1人 施工机械动态: 机械工具设备运转正常			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工进度情况	剩余材料转运到存放安置区域				
检查发现的问题	巡检发现材料转运后卫生未清理, 1.3#楼垫片生锈未清缺				
处理措施、意见、结果	通知施工队明天清理卫生				
协调内容或其他	与施工队沟通1.3#楼垫片清缺事宜				
记录人	黎建光	总监签阅	徐耀生		