

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年4月9日 星期二	气候	晴	气温	14-33℃
监理单位动态: 1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无				
施工方人员动态: 1人					
施工机械动态: 施工机械工属设备运转正常					
施工进度情况	清理材料场地垃圾完成.				
检查发现的问题	专业主及副一起巡检现场发现5#楼顶卫生清理个别点不彻底.				
处理措施、意见、结果	通知施工队明天进行清理完成.				
协调内容或其他					
记录人	黎建光	总监签阅	徐耀生.		