

监 理 日 志

工程名称: 瓯宝安防科技有限公司 1.2544MW 光伏发电项目

日期	2019 年 4 月 10 日 星期三	气候	阴	气温	11-16℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 1人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	上午整理剩余配件.				
检查发现的问题	配合业主方总检查资料, 监理资料施工工器具报申未盖章, 施工企业资质、人员证件未盖公章, 施工资料问题同上, 光伏阵列测试记录、日期、开路电压未填写; 检查记录在报申资料.				
处理措施、意见、结果	工器具报申即盖章完成, 企业资质、人员证件 监理资料 台账重新编制, 施工资料盖章、填写完成后重新编制.				
协调内容或其他					
记录人	黎建光	总监签阅	徐耀生.		