

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 1 月 12 日

星期: 六

工程名称: 江苏宝隆科技有限公司 1250MW 分布式光伏发电项目

天气: 多云

气温: 5℃/16℃

监 理 工 作 情 况	1. 2#楼 2#楼 平整沟槽。 2. 2#楼 4#楼 桥架安装, 汇流箱交流电缆终端头制作。 3. 2#楼 1#楼 接地装置焊接。	
施 工 情 况	施工单位 湖北利源建设工程有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 2#楼 平整沟槽完成。 2. 4#楼 桥架安装完成 80%, 汇流箱交流电缆终端头制作完成。 3. 1#楼 接地装置焊接完成 80%。 4. 施工人数共 11 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	蔡建光 袁长城	
记录人: 袁长城	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生	