

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 1 月 13 日

星期: 日

工程名称: 江苏交科科技有限公司 2544 MW 分布式光伏发电项目

天气: 多云
气温: 4℃/12℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视 6# 楼接地装置水平接。 2. 巡视 6#、7# 楼汇流箱逆变器电缆连接。 3. 巡视 6、7# 楼桥架连接, 发现 7# 楼仰角弯头不符合设计要求, 已通知施工方管理人员进行整改。 4. 巡视 5# 楼、4# 楼平整度缺陷。	
施 工 情 况	施工单位 湖北湖电建设投资有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 6# 楼接地装置水平接完成。 2. 6#、7# 楼汇流箱、逆变器电缆连接完成。 3. 6、7# 楼桥架连接完成。 4. 5#、4# 楼平整度缺陷完成。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		蔡建龙、蔡长城
记录人: 蔡长城		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生