

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 1 月 20 日

星期: 日

工程名称: 巨野县安防科技有限公司250411中合光伏发电项目

天气: 阴
气温: 20/11℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡检办公楼接地线焊接整改, 焊接防腐。 发现个别焊接处防腐不平, 防腐尺寸不够, 已通知施工人员进行整改。 2. 巡检1号直流箱逆变器下台桥架制作封板。 3. 编制监理巡视照片。	
施 工 情 况	施工单位 湖北湘建建设有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 办公楼接地线焊接整改完成80%, 焊接防腐完成。 2. 1号直流箱逆变器下台桥架制作, 封板完成。 3. 给工人发放SK。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	张建立 袁长斌	
记录人: 袁长斌	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制