

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 1 月 21 日

天气: 晴
气温: 12/10℃

工程名称: 国电文阳科技(扬州)100MW分布式光伏发电项目

监理工作简况	1. 办公楼接地焊接整改。 2. 1#楼组件接地线连接, 发现个别组件未连接, 已令施工人员整改完成。 3. 1#楼接地线焊接防腐, 发现防腐不平, 已令施工人员整改完成。 4. 1#楼电缆桥架抹灰、盖板, 发现个别电缆桥架未抹灰, 盖板大小不合适, 已通知施工方管理人员进行整改。	
施工情况	施工单位 扬州国电文阳科技(扬州)有限公司	施工内容及进度 1. 办公楼接地焊接整改完成。 2. 1#楼组件接地线连接完成, 焊接防腐完成。 3. 电缆桥架抹灰、盖板完成。 4. 施工人数共5人。
其它事项		
本日现场监理人员		黎建元 秦长成
记录人: 秦长成		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀华