

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 2 月 22 日

星期: 五

天气: 多云
气温: 4-11℃

工程名称: 西安安防科技有限公司154MW光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 上午巡查办公楼发现接地扁铁连接拐角处不规范, 支架不足, 已口头通知施工单位及业主。
2. 下午整理资料, 并汇报业主(白水)

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

湖北湖电建设工程有限公司

- 施工人员: 4人 - 电缆
1. 办公楼、6#楼逆变器处插头制作完成。
 2. 办公楼、6#楼桥架盖板固定完成70%。

其
它
事
项

本日现场监理人员

黎建光

记录人:

黎建光

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生