

监 理 日 志

工程名称: 瓯宝安防科技有限公司1544MW光伏发电项目

日期	2019年3月13日 星期三	气候	晴	气温	2-23℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 5人					
施工机械动态: 施工机械运转正常。					
施工进度情况	4#楼安装檩条、组件, 完成4%。				
检查发现的问题	巡查发现个别施工人员未戴安全帽, 及在沉降缝上任意行走。				
处理措施、意见、结果	令其管人员制止在沉降缝上行走防止损坏防水, 并立即佩戴安全帽。				
协调内容或其他	整理监理日志PDF电子版, 整理封皮目录并与业主沟通具体内容编制。				
记录人	黎坤光	总监签阅	徐耀生		