

监 理 日 志

工程名称: 皖宝安防科技有限公司12544MW光伏发电项目

日期	2019年4月3日 星期三	气候	雨	气温	12-15℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	1人				
施工机械动态:	施工机械及设备运转正常				
施工进度情况	4.6.10#楼东电缆井盖板切割、复原、完成。				
检查发现的问题	巡检发现切割口与桥架之间缝隙过大,个别盖板未复原。				
处理措施、意见、结果	即通知施工管理人员安排消缺施工完成。				
协调内容或其他	施工人员撤场3人。				
记录人	黎建光	总监签阅	徐耀生		