

工程名称: 新昌通用机械在阳江公司2.0624m² 10分右机位

工程名称: 新昌通用机械在阳江公司2.0624m² 10分右机位

日期	2018年12月28日 星期五		气候	210	气温	4-0℃
监理单位动态:	巡视			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	12人 3台					
施工机械动态:	无					
施工进度情况	1. 昆河江流箱 进仓完成, 电渣致该箱完成 2. 昆河江流箱 进仓完成 90%.					
检查发现的问题	巡视发现, 施工员有踩踏顶板和边坡量放 在顶板上向内侧.					
处理措施、意见、结果	现场教育施工员, 禁止踩踏顶板和边坡量放 在顶板上向内侧. 施工员承诺今后 此类事件发生, 顶板上严禁堆放设备材料.					
协调内容或其他						
记录人	赵子豪		总监签阅	纪现杜		