

监 理 日 志

工程名称: 新源县南河水利工程有限公司 2.6224 MW 光伏分布式项目

日期	2018年12月30日 星期日	气候	小雪	气温	2-0℃
监理人员动态:	现场巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	无人施工				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	1. 1#塔筒接地装置 2. 2#塔筒汇流箱、逆变器及母线安装				
检查发现的问题	现场 ^{2#} 塔筒接地线太细				
处理措施、意见、结果	要求现场人员整改				
协调内容或其他	2#塔筒汇流箱中的60块, 已协调业主退回 即日				
记录人	赵子荣	总监签阅	张理社		