

监 理 日 志

工程名称: 新昌县越泰新能源科技有限公司2.148MW分布式光伏发电项目

日期	2018年11月15日 星期四	气候	小雨	气温	12-20℃
监理单位动态:	1		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	22				
施工机械动态:	运转正常				
施工部位进度情况	1. 组件吊装; 2. 组件开箱; 3. 电缆沟开挖; 4. 箱变基础上层支模.				
检查发现的问题	存在个人抗、背组件现象.				
处理措施、意见、结果	要求现场立即整改, 严禁个人 背、抗组件.				
协调内容或其他	设计变更事宜				
记录人	孙金右	总监签阅	纪现壮		