

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年 11月 8日 星期 四	气候	阴	气温	9~16℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 20人					
施工机械动态:					
施工部位 进度情况	南区屋面定线放线. 负表块预制				
检查发现的问题	要求施工单位施工前屋面周边防护, 必须按 要求完成.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	a52		总监签阅	a52	

