

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年11月18日星期日	气候	阴	气温	2~13℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	36人				
施工机械动态:	吊车1台				
施工部位进度情况	前区屋面手架拆除吊运. 前区屋面钢梁绑扎 北区前区屋面找坡线. 前区屋面预制.				
检查发现的问题	巡视前区屋面施工发现作业人员吸烟.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位加强现场安全管理. 厂区内严禁吸烟.				
协调内容或其他					
记录人	王强	总监签阅			

