

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年11月22日 星期四	气候	晴	气温	2~15℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 25人 施工机械动态: 砼车1辆			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工 部位 进度 情况	负重量预制施工。 水区前造、预制仓基础承基、面层浇筑。				
检查 发现 的问 题	检查水区预制仓构造柱钢筋发现钢筋绑扎错误 设计为6#16. 用错14.				
处理 措施 、意 见、 结果	现场要求施工单位及时进行了整改。				
协调 内容 或其 他					
记录人		王超		总监签阅	

