

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年12月1日星期六	气候	阴	气温	7~13℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 55人 施工机械动态: 吊车1台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	南区北浪涌组中安装、桥架安装。 龙流电缆敷设。 北区疏通及基础钢筋整改。				
检查发现的问题	巡视中发现龙流电缆敷设中脚踏组件。 穿管管口有毛刺。				
处理措施、意见、结果	已下发管理通报单要求施工单位进行整改。				
协调内容或其他	下午召开管理例会、确定设备、及施工时间节点。 详见会议纪要				
记录人	王超	总监签阅			

