

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年12月4日星期二	气候	阴	气温	3~11℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 电缆进场			
施工方人员动态:	45人				
施工机械动态:	吊车1台、搅拌机1台				
施工部位进度情况	北区箱变改造、预埋电管、拆除原有基础拆除、南区组件安装、设备基础圈、镀锌钢的绑孔				
检查发现的问题	巡视检查南区组件搬运发现暴力搬运不按要求轻拿轻放组件暴力安装边框开裂、要求整改下的防水层重新铺设。				
处理措施、意见、结果	环发管理通知单ZHJL-YTMF-07要求施工单位整改。				
协调内容或其他					
记录人	王超	总监签阅			

