

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年12月8日 星期六	气候	阴	气温	-4 ~ 2℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	30人				
施工机械动态:	吊车1台				
施工部位及进展情况	现正预制仓基础砌块石垫层. 墙体砌筑. 有区属面墙体安装.				
检查发现的问题	巡视检查发现现正预制仓砌块石垫层时墙体拉结筋长度不符合设计要求.				
处理措施、意见、结果	已下发监理通知单(2018-12-08)要求施工单位进行整改.				
协调内容或其他					
记录人	王正	总监签阅			

